LA TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN: Tamices

Continuando con el tema de la granulometría de los áridos, ahora seguiremos con los tamices que están normalizados según NCh 165 Of. 77 y se denominan por su abertura en mm. Sin embargo, los tamices que se emplean en la práctica son los de la serie ASTM debido a que éstos se encuentran disponibles en el mercado.

| Tamices | | 9 | % retenido parcial | | | % pasa acumulado | | |
|-------------------------|--------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | 00 | | 100 | | |
| 3 | 95 | 3 | | 12 | | 88 | | |
| SE | 25 | 3 | 25 17 | | | 63 46 | | |
| 8 | F | 3 | | | | | | |
| 888 | 336 | 3 | | 17 | | 29 14 | | |
| 888 | | 8 | | 15 | | | | |
| will | - | | | 8 | | 6 | | |
| 1130 | Mari. | | 6 | | | - | | |
| C | orresp | ond | lend | cia de | tam | ices | | |
| C ₀ | orresp | ond | | cia de rena | tam | ices | | |
| | orresp № 100 0.150 | Nº 5 | A 50 N | | • tam №16 1.18 | Nº 8 | Nº 4 | |
| Norma ASTM | Nº 100 | Nº (| 50 N | rena Vº 30 | Nº16 | Nº 8 | № 4 4.75 5 | |
| Norma ASTM mm | № 100 0.150 | Nº (| 50 N | rena Nº 30 0.600 | №16 1.18 | № 8 2.36 | № 4 4.75 | |
| Norma ASTM mm | № 100 0.150 0.160 | Nº (| 50 N | rena Nº 30 0.600 | №16 1.18 | № 8 2.36 | № 4 4.75 | |
| ASTM mm NCh mm | № 100 0.150 0.160 | Nº (| 50 N | rena Nº 30 0.600 0.630 | №16 1.18 | № 8 2.36 2.5 | Nº 4 4.75 | |

REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS SEGÚN NORMA NCH 163 OF.79

ARENA

| Tamices empleados (ASTM) | Denominación (NCh) mm | % que pasa en peso |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3/8" | 10 | 100 |
| 4 | 5 | 95 - 100 |
| 8 | 2,5 | 80 - 100 |
| 16 | 2,5 1,25 | 50 - 85 |
| 30 | 0,630 | 25 - 60 |
| 50 | 0,315 | 10 - 30 |
| 100 | 0,160 | 2 - 10 |


GRAVA

| emplea- nació | Denomi- nación (NCh) | % que pasa, en peso, para los siguientes tamaños límites | | | | |
|---------------|----------------------------|---|------------|----------|--------|------------|
| | mm | 2"-Nº 4 | 11/2"-Nº 4 | 3/4"-№ 4 | 2"-1" | 11/2"-3/4" |
| 21/2" | 63 | 100 | - | 0.00 | 100 | - |
| 2" | 50 | 90-100 | 100 | - | 90-100 | 100 |
| 11/2" | 40 | - | 90-100 | - | 35-70 | 90-100 |
| 1" | 25 | 35-70 | - | 100 | 0-15 | 20-55 |
| 3/4" | 20 | - | 35-70 | 90-100 | - | 0-15 |
| 1/2" | 12.5 | 10-30 | - | - | 0-5 | - |
| 3/8" | 10 | - | 10-30 | 20-55 | | 0-5 |
| Nº 4 | 5 | 0-5 | 0-5 | 0-10 | - | - |
| № 8 | 2.5 | 1000-00 | - | 0-5 | - | - |

La Tabla 3 de la norma NCh 163 Of 79 establece, además requisitos granulométricos para otros tamaños límites.

ARIDO COMBINADO

| Tamices empleados | Denominación (NCh) | % que pasa, en peso para los tamaños máximos indicados | | |
|-------------------|-----------------------|---|-------|--|
| (ASTM) | mm | 11/2" | 3/4" | |
| 11/2" | 40 | 100 | - | |
| 3/4" | 20 | 60-80 | 100 | |
| 3/8" | 10 | 40-61 | 62-77 | |
| Nº 4 | 5 | 24-48 | 37-58 | |
| Nº 8 | 2.5 | 15-37 | 22-43 | |
| Nº 16 | 1.25 | 10-28 | 13-33 | |
| Nº 30 | 0.630 | 6-19 | 8-23 | |
| Nº 50 | 0.315 | 3-11 | 4-12 | |
| Nº 100 | 0.160 | 2-5 | 3-6 | |



Las recomendaciones que se presentan corresponden a las zonas preferidas. En la tabla 5 –anexo B- de la norma NCh 163 se indican, además, las

zonas aceptables y recomendaciones para otros tamaños máximos. Se incluyen también recomendaciones para árido combinado de granulometría discontinua.

Pasando a otros temas de los áridos, ahora veremos:

Absorción, humedad y esponjamiento.

Absorción

El tamaño, cantidad y naturaleza de los poros afectan la resistencia a compresión del árido y están relacionados con la absorción de agua y con la permeabilidad, influyendo por tanto en la resistencia del hormigón a los ciclos de hielo-deshielo, a los ataques químicos y la abrasión, en suma en su durabilidad. Algún de los poros se encuentran totalmente dentro del sólido, otros están en la superficie de la partícula o conectados con ella.

El árido húmedo contiene cierta cantidad de agua en sus poros, aunque a veces se aprecien secos superficialmente. Se pueden distinguir cuatro estados de humedad, los cuales veremos en el próximo artículo.